

Leica Theodolite 100 Series



Brugervejledning T105/T110

Version 1.3

Dansk

Leica
Geosystems

Elektronisk teodolit

Hjertelig til lykke med købet af Deres nye Leica Geosystems teodolit.



Denne brugervejledning indeholder instruktioner for opstilling og betjening af instrumentet samt vigtige sikkerhedsanvisninger (se kapitel „Sikkerhedsanvisninger“).

Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem for at opnå optimal tilfredshed med instrumentet.

Anvendte symboler

De anvendte symboler i denne brugervejledning har følgende betydning:



FARE:

Angiver en farlig situation, som umiddelbart fører til alvorlige personskader eller død.



ADVARSEL:

Fare ved brug eller anvendelse i strid med instrumentets bestemmelse, som kan føre til alvorlige personskader eller død.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Fare ved brug eller anvendelse i strid med instrumentets bestemmelse, som kun kan føre til mindre personskader men til betydelige materielle, økonomiske eller miljøskader.



Brugsinformation, som hjælper brugeren med at benytte produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.

Produktidentifikation

Typebetegnelsen og serienr. på Deres produkt fremgår af typeskiltet bagved batteriet.

Notér model og serie-nr. på Deres instrument nedenfor og henvis altid til disse **oplysninger**, når De kontakter vores **salgsafdeling eller serviceafdeling**.

Type: _____ Serienummer: _____

Kapitel - oversigt

Introduktion	6
Instrumentbetjening	10
Almindelig opmåling	12
Konfiguration	30
Sikkerhedsanvisninger	39
Vedligeholdelse og opbevaring	50
Tilbehør	56
Fejlmeldinger og advarsler	57
Tekniske data	59
Indeks	61

Indholdsfortegnelse

Introduktion	6	Måling af V-vinkel	23
Særlige kendetegn	6	Forlængelse af lige linier	24
Vigtige komponenter	7	Afsætning af vertikale linier	25
Fagterminer og forkortelser	8	Afstandsmåling med distancestreger	26
Instrumentbetjening	10	Instrumentfejl	27
Tastatur	10	Horisontal kollimationsfejl	27
Displaytaster	11	V-index (vertikal indeksfejl)	27
Auto-OFF	11	Bestemme horisontal kollimationsfejl (c)	28
Almindelig opmåling	12	Bestemme V-indeks (i)	29
Udpakning af instrumentet	12	Konfiguration	30
Batterier	13	Indstilling af biplyd	31
Isættelse / udskiftning af batteri	14	Indstilling af V-vinkel	32
Opstilling af stativet	16	Indstilling af displaykontrast	33
Centrering med laserlod, grov horisontering	17	Indstilling af vinkelenheder	34
Laserintensitet	18	V - %	35
Centrering med forskydeligt fodstykke	18	Vist vinkelformat	36
Gode råd om positionering	19	Til-/frakobling af kompensator	37
Finhorisontering med den elektroniske libelle	19	Til-/frakobling af korrektion på den horisontale kollimationsfejl	38
Opmåling	20		
Sætte udgangsretning	21		
Sætte Hz-rotationsretning	21		
V-vinkelvisning	21		
Måling af Hz-vinkel	22		

Indholdsfortegnelse, fortsat

Sikkerhedsanvisninger	39	Tilbehør	56
Anvendelsesformål	39		
Bestemmelsesmæssig anvendelse	39		
Ukorrekt brug	39		
Begrænsninger for anvendelsen	40		
Ansvarsområder	40		
Risici ved anvendelsen	41		
Vigtigste risici ved anvendelsen	41		
Laserklassifikation	45		
Laserlod	45		
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	48		
FCC-anvisning (gældende i USA)	49		
 Vedligeholdelse og opbevaring	 50		
Transport	50		
I marken	50		
I bilen	51		
Med fragt	51		
Opbevaring	51		
Rengøring	52		
Kontrol og justering	53		
Stativ	53		
Dåselibelle	53		
Dåselibelle på fodstykket	53		
Laserlod	54		
Trådkors	55		
 Fejlmeldinger og advarsler	 57		
 Tekniske data	 59		
 Indeks	 61		

Introduktion


De elektroniske teodolitter T105 og T110 hører til en fuldstændig ny generation af opmålingsinstrumenter. Gennemprøvet konstruktion forenet med moderne funktion hjælper brugeren til at kunne anvende instrumenterne effektivt og præcist. Nyudviklinger som f.eks. laserlod og endeløse drev, bidrager desuden væsentligt til at lette de daglige opmålingsopgaver.

Instrumenterne eger sig glimrende til byggeopmålings- og afsætningsopgaver.


Det enkle betjeningskoncept bidrager væsentlig til at lære den professionelle omgang med instrumenterne i løbet af ganske kort tid.

Særlige kendetegegn

- Let og hurtigt at lære !
- Logisk opbygget tastatur; stor og overskueligt LCD-display.
- Smagfuldt design, passende vægt.
- Brugerindstillingerne bibeholdes også efter at der er slukket for instrumentet.
- Endeløse drev for horisontal- og vertikalvinkel.
- Unødig strømforbrug.
- Som standard udstyret med laserlod.




Vigtige komponenter



- 1 Diopter sight
- 2 Prism
- 3 Vertical control handle
- 4 Battery GEB111 (option)
- 5 Battery holder for GEB111
- 6 Battery holder for GEB111/GEB121/GAD39
- 7 Focusing prism image
- 8 Focusing prism cover
- 9 Retractable carrying strap with quick-release screws
- 10 Tripod screw
- 11 Objective lens
- 12 Battery adapter GAD39 for 6 single cells (option)
- 13 Battery GEB121 (option)
- 14 Display
- 15 Keyboard
- 16 Carrying strap
- 17 Horizontal control handle

Fagterminer og forkortelser



ZA = Kollimationsakse

Kikkertakse = Linie gennem trådkors og objektivets midtpunkt.

SA = Vertikalakse

Teodolittens vertikale rotationsakse. Gør det muligt at måle horisontale vinkler.

KA = Kipakse

Kikkertens horisontale drejeakse. Giver mulighed for at måle vertikale vinkler.

V = højdevinkel/zenitvinkel

VK = Vertikalkreds

Med kodet kredsdeling til aflæsning af den vertikale vinkel.


Hz = Horisontalvinkel

HK = Horisontalkreds

Med kodet kredsdeling til aflæsning af den horisontale vinkel.


Hz0 = Horisontalkredsaflæsning 0° (0 gon)

Fagterminer og forkortelser, fortsat




Vertikalakseskævhed

Vinklen mellem lodlinie og vertikalakse.




Horisontal kollimationsfejl

Den horisontale kollimationsfejl (C) er afvigelsen fra den rette vinkel mellem kipakse og sigtelinie. Den elimineres gennem måling i to kikkertstiller.




Vertikal indeksfejl

Ved den horisontale sigtelinie skal vertikalkreds-aflæsningen være præcis 90° (100 gon). Afvigelser derfra betegnes som vertikal indeksfejl (I).




Lodlinie / kompensator

Tyngdekraftens retning på jorden. I instrumentet definerer kompensatoren lodlinien.



Zenit

Punkt på lodlinien over instrumentet.




Stregplade

Glasplade i kikkerten med pådampet trådkors og distancestreges.

Instrumentbetjening

Tastatur



On/off-taster



Tænder instrumentet



Slukker instrumentet, når der trykkes på begge taster samtidig.

Kombitast



Henter lynindstillingen for kompensator, biplyd og displaykontrast.

Funktionstaster



Til-/frakobling af laserloddet, indstilling af laserintensiteten.



Til-/frakobling af displaybelysningen samt af displayvarmen (aktiv under -5°C;  indikeres).



Til-/frakobling af den elektroniske libelle, samtidig aktiveres laserloddet.

Vinkeltaster



Indstilling af den horisontale vinkel og Hz0.



Fastsættelse af Hz-vinkel mod højre og mod venstre.



Til-/frakobling af den vertikale vinkel V. Valg af visningseenhed (% eller V).

Tastkombinationer

Giver adgang til 2. funktion på vinkeltasterne.



Bestemmelse af Hz-kollimationsfejl




Bestemmelse af vertikal indeksfejl



Aktivering af konfigurationsmenuen.

Displaytaster



Ved **displaytaster** forstår vi et pictogram i displayet, som altid hører til en funktionstast, som ligger direkte nedenunder. Displaytasterne optræder fortrinsvis i konfigurationsmenuen.



Displaytasterne bliver udførligt forklaret i de pågældende kapitler.

Vigtige displaytaster:

- **OK** Bekræfter indstillinger, springer tilbage til målemodus.
- Bladrer i menuen (f.eks. indenfor konfigurationen).
- Valg af en indstilling. Den aktive indstilling vises altid i venstre halvdel af displayet.

Auto-OFF

Instrumentet har en automatisk slukkefunktion.

Den træder i kraft, når:


- batteriet er tomt
- instrumentet ikke har været brugt i 1/3 time (= ikke trykket på nogen tast, V- og Hz-vinkelafvigelse $\leq \pm 3'$ / $\pm 600cc$).



Funktionen AutoOFF kan ikke deaktiveres.


Udpakning af instrumentet

Tag T105/T110 ud af kufferten og kontrollér at alle delene er med:




- 1 Unbraconøgle (2x)
- 2 Justeringsstifter (2x)
- 3 Aftageligt fodstykke GDF101 / forskydelig trefod GUS75 (option)
- 4 Ladeaggregat + tilbehør (option)
- 5 Batteri GEB111 (option)
- 6 Afstandsholder GHT196 (option)
- 7 Instrumenthøjdemåler GHM007 (option)
- 8 Teodolit
- 9 Kort betjeningsvejledning
- 10 Regnbeskyttelse / solblænde


Batterier



GEB121



GEB111



Standard batterier i
batteriadapteren GAD39




Brug Leica Geosystems batterier, opladere og tilbehør eller tilbehør anbefalet af Leica Geosystems for at sikre korrekt funktion af instrumentet.

T10078


Deres Leica Geosystems instrument arbejder med genopladelige batterier. Til T105/T110 instrumenterne anbefales Basic batteri (GEB111) eller Pro Batteri (GEB121). Som option kan der også anvendes seks standard batterier sammen med den dertil hørende batteriadapter GAD39.

Seks standard batterier (à 1.5 V) giver en spænding på 9 Volt. Batteriindikatoren i displayet er dimensioneret til at vise en spænding på 6 Volt (GEB111/GEB121). Derfor bliver standard batteriernes batteritilstand ikke vist korrekt. Batteriadapteren med standard batterier skal derfor primært bruges som nødbatteri. Fordelen ved standard batterierne er den lave selvafladning - også over længere tid.


*I*sættelse / udskiftning af batteri



1. Tag batteriholderen ud.




2. Tag batteriet ud.



3. Sæt nyt batteri i batteriholderen.

Isættelse / udskiftning af batteri, fortsat



4. Sæt batteriholderen i instrumentet.




Overhold den korrekte polaritet (se polmærkerne på indersiden af batteridækslet), kontrollér det og sæt batteriholderen med den rigtige side ind i huset.

- Batteritype, se kapitel "Tekniske data".







Anvendes batteriet GEB121 eller batteriadapteren GAD39 til seks enkeltceller, skal afstandsholderen for GEB111 tages ud af batteriholderen, inden batteriet kan sættes i.

Opstilling af stativet



1. Løsn stativbenenes skruer, træk benene ud til den ønskede længde og skru skruerne fast igen.
2. Pres stativbenene langt nok ned i jorden for at sikre, at det står stabilt.
Når De presser stativbenene ned i jorden skal De sørge for, at trykket er parallelt i forhold til stativbenene.






Ved opstillingen af stativet skal De sørge for, at stativhovedet får en så horizontal position som muligt.

Står stativet meget skræt, skal der kompenseres herfor ved hjælp af fodskruerne på fodstykket.

Vær omhyggelig i omgangen med stativet

- Kontrollér, om alle skruer og bolte er fastspændt.
- Brug altid det vedlagte dækSEL til transport. Ridser eller andre beskadigelser kan føre til at stativet ikke giver instrumentet den nødvendige stabilitet og dermed resultere i unøjagtige målinger.
- Stativet må udelukkende bruges i forbindelse med opmålinger.

Centrering med laserlod, grov horisontering




1. Sæt totalstationen på stativhovedet. Spænd centralskruen let op i totalstationens fodstykke.
2. Drej fodstykkets fodskruer i midterstilling.
3. Tænd instrumentet med
4. Tænd for laserloddet med Den elektroniske libelle vises i displayet.
5. Positionér stativbenene, så laserpunktet rammer punktet på jorden.
6. Pres stativbenene godt ned i jorden.
7. Centrér laserstrålen præcis i forhold til punktet på jorden ved hjælp af fodstykkets fodskruer.
8. Indspil dåselibellen ved at ændre på stativbenenes længde. Instrumentet er nu groft horisonteret.

Laserintensitet

Ydre påvirkninger gør det nødvendigt at kunne justere laserloddets intensitet.

 Tilpasning af laserintensiteten.



- Ændring af laserens intensitet.

Mulige indstillinger:

Intensitet min.



Intensitet 25%



Intensitet 50%



Intensitet 75%




Intensitet maks.



Sluk for laserloddet med .


Centrering med forskydeligt fodstykke



Er instrumentet forsynet med et forskydeligt fodstykke, så kan instrumentet også centreres gennem små forskydninger i forhold til opstillingspunktet.

1. Løsn låseskruen.
2. Forsyd instrumentet
3. Spænd låseskruen og fiksér instrumentet.

Gode råd om positionering




T100235

Positionering over rør og fordybninger


I nogle tilfælde kan man ikke positionere med laserloddet, da laserpunktet ikke kan ses. I sådanne tilfælde er det en god ide at holde en gennemsigtig plade hen over røret. Derved forbliver røret synligt, mens laserpunktet samtidig reflekteres på pladen.

Finhorisontering med den elektroniske libelle


1. Tænd for den elektroniske libelle med . Ved utilstrækkelig horisontering vises et skråt libellesymbol.



2. Centrér den elektroniske libelle ved at dreje på fodskruerne



Når de elektroniske libeller er spillet ind, er instrumentet horisonteret.



3. Kontrollér centreringen med laserloddet og justér centreringen, såfremt det er nødvendigt.


4. Sluk for den elektroniske libelle med .

Opmåling

Efter at der er tændt for instrumentet  og det er opstillet korrekt, er det straks klar til opmåling.

Alt efter indstillingen af instrumentet fremkommer følgende visning:

Mulighed 1



Der vises:

- **Hz-vinkel** i den valgte enhed (se kapitel "Indstilling af konfiguration / vinkelenheder")
- **Batteristatus.**

Mulighed 2




Der vises:

- **Hz-vinkel** i den valgte enhed
- **V-vinkel** i den valgte enhed og indstillingen vedrørende zenith  eller horisont  (se kapitel "Indstilling af konfiguration / V-vinkel")
- **Batteristatus.**

Sætte udgangsretning

- Sætte Hz-orientering.
- Springer tilbage til målemenuen uden ændringer.



Sætte Hz til 0°00'00"


- Sigt mod orienteringspunktet.
- Sætte Hz-vinklen med . Springer automatisk tilbage til målemenuen.

Sætte vilkårlig Hz-vinkel

- Drej kikkerten indtil den ønskede Hz-vinkel.
- Gem den viste Hz-vinkel med .
- Sigt mod orienteringspunktet.
- Sæt Hz-vinkel med .


Sætte Hz-rotationsretning

- Sætte Hz rotationsretning.
- Springer tilbage til målemenuen uden ændringer.



V-vinkelvisning

- Visningen af vertikalvinklen kan kobles direkte til eller fra ved hjælp af .



Sætte Hz til "Vinkelmåling mod højre" (= med uret).

Sætte Hz til "Vinkelmåling mod venstre" (= mod uret).


Indstillingen gemmes straks

Slår V-vinkelvisningen fra.

Slår V-vinkelvisningen til. Viser vinklen i henhold til konfigurationsindstillingen.

Slår V-vinkelvisningen til. Viser vinklen i "±% hældning" (arbejdsmønster -300.00% til + 300.00 %).

Måling af Hz-vinkel



Ønsket:

Hz-vinkel α mellem ABC.

Procedure:

Stil instrumentet over punkt A og sæt udgangsretningen på instrumentet.

To metoder er mulige:

1. metode:

- Sigt mod punkt B, aflæs Hz (f.eks.: $23^{\circ}38'$);
- Sigt mod punkt C, aflæs Hz (f.eks.: $94^{\circ}40'$).

Resultat:

$$\alpha = \text{Hz (C)} - \text{Hz (B)}$$

(f.eks.: $94^{\circ}40' - 23^{\circ}38' = 71^{\circ}02'$)


2. metode:

- Sigt mod punkt B, sæt Hz-vinklen til "0"
- Sigt mod punkt C.

Resultat:

α aflæses direkte.

Måling af V-vinkel



Ønsket:
V-vinkel (zenitvinkel)

Procedure:

1. Stil instrumentet over punkt A og sæt udgangsretningen.
2. Sigt mod sigteskiven B.


Resultat:
V aflæses direkte.

Alt efter indstillingen vises enten zenit- eller højdevinkelen (se kapitel "V-vinkel indstilling").

Forlængelse af lige linier

Den lige linie A - B skal forlænges, C opstår som nyt punkt.

Metode ENKEL




Procedure:

1. Stil instrumentet over punkt A og sæt udgangsretningen.
2. Sigt mod punkt B i første kikkertstilling.
3. Drej kikkerten rundt om kipaksen og afsæt punkt C1 i den ønskede afstand.

For at sikre præcisionen bør her:

Afstand A-C \approx afstand A-B

Metode PRÆCIS



Procedure:

- Udfør punkt 1 til 3 (se metode ENKEL)
4. Drej instrumentet rundt om vertikalaksen og sight mod punktet B igen.
5. Drej kikkerten rundt om kipaksen og afsæt et hjælpepunkt C2 i samme afstand som C1.


Resultat:

Punkt C ligger midt mellem C1 og C2.

Afsætning af vertikale linier

Ønsket: Punkt C skal afsættes lodret over B.


Metode ENKEL



Procedure:

1. Stil instrumentet på et vilkårligt punkt A.
De skal uden problemer kunne sigte mod B og C1.
2. Sæt udgangsretning på instrumentet og sigt mod punkt B.
3. Drej kikkerten opad og markér kikkertmidten (C1) i den ønskede højde.

Metode PRÆCIS



Procedure:


- Udfør punkterne 1 til 3 (se metode ENKEL).
4. Skift over i den anden kikkertposition og sigt igen mod punkt B.
5. Drej kikkerten opad og markér igen midten af kikkerten (C2) i den ønskede højde.

Resultat: Punkt C ligger midt mellem de to markeringer C1 og C2.

Afstandsmåling med distancestregre

Ønsket: Horizontal afstand mellem station og kendt punkt.


Metode ENKEL



Procedure:

1. Stil instrumentet over punkt A og sæt udgangsretningen.
2. Stil et stadie præcis lodret på punkt B.
3. Sigt mod stadiet ($z = i$) og aflæs stadieafsnittet L.

Resultat:
 $D = 100 \times L$




Aflæsning:

Distancestreg øverst: 166.2
Distancestreg nederst: 150.0

Difference L: 16.2

Difference L i [cm] lig afstand D i [m]

Metode PRÆCIS



Procedure:

1. Udfør punkt 1 og 2 (se metode ENKEL)
3. Sigt mod stadiet ($z = i$) og aflæs stadieafsnittet L. Notér samtidig zenitvinklen Z.

Resultat:
 $D = 100 \times L \times \sin^2 V$


Instrumentfejl

Instrumenterne justeres inden de forlader fabrikken.


V-indeks- og horisontal kollimationsfejl kan ændre sig afhængigt af tidspunkt og temperatur.

 Derfor anbefales det at bestemme disse igen før første brug, før præcisionsmålinger, efter længere transport, efter længere arbejdsperioder samt ved temperaturforskelle på mere end 10°C (18°F).

Horisontal kollimationsfejl



V-index (vertikal indeksfejl)




Den horisontale kollimationsfejl (C) er afvigelsen fra den rette vinkel mellem kipakse og sigtelinie.

Påvirkningen fra den horisontale kollimationsfejl i forhold til den horisontale vinkel Hz vokser i takt med højdevinklen.
For horisontale sigtninger er fejlen ved Hz lig den horisontale kollimationsfejl.

Horisontalt skal vertikalkredsafslæsningen være præcis 90° (100 gon). Afvigelser derfra betegnes som vertikal indeksfejl (I).

Bestemme horizontal kollimationsfejl (c)


- Horisonter instrumentet præcis ved hjælp af den elektroniske libelle.
- Sigt mod et punkt på ca. 100 m's afstand, som ikke afviger mere end $\pm 5^\circ$ fra horisontallinien.
Aktivér V-aflæsningen til kontrol.




- Start kalibreringen ved på samme tid at trykke på:

og


- Mål Hz-vinklen med .
eller
gå tilbage til målemenuen uden ændringer med .



- Skift kikkertsilling og sigt mod punktet igen.
- Mål Hz-vinklen igen med den horizontale kollimationsfejl beregnes.




- Beholder den hidtige værdi.
 Overtager den nyberegnede værdi (pil).



Bestemme V-indeks (i)

1. Horisonter instrumentet præcist ved hjælp af den elektroniske libelle.
2. Sigt mod et punkt på ca. 100 m's afstand, som ikke afviger mere end $\pm 5^\circ$ fra horisontallinien. Aktivér V-vinkelaflæsningen til kontrol.



Den elektroniske libelle justeres automatisch sammen med bestemmelsen af den vertikale indeksfejl.

3. Start kalibreringen ved på samme tid at trykke på:

og .

4. Mål V-vinkel med .
eller
gå tilbage til målemenuen uden ændringer med .

5. Skift kikkeertstilling og sight mod punktet igen.




6. Mål V-vinklen igen med
Højdeindeksfejlen beregnes.



Beholder den hidtidige værdi



Overtager den nyberegnede værdi (pil).



Konfiguration


	Lynindstilling	Øjeblikkelig adgang til funktionerne: - Kompensator (til/fra) - Bip (til/fra/90°) - Displaykontrast
	Konfigurationsmenu	Når der trykkes på tasterne samtidig, kan følgende parametre vælges ud: Bip Indstilling af V-vinkel Skærmkontrast 360° Vinkelenheder Vist vinkelformat Kompensator Korrektion af horisontal kollimationsfejl
	Valg af parameter	Valg af konfigurationsparameter
	Skift indstilling	Den valgte indstilling vises i venstre side af displayet
	Afslut	Afslut og lagring af indstillingerne

Alle indstillinger bibeholdes, også efter at der er slukket for instrumentet.

Lynindstillingen er et uddrag af den komplette konfiguration.

Indstilling af biplyd

Biplyden er et akustisk signal, som udsendes hver gang, der trykkes på en tast eller ved rette vinkler.



Indstillingen af biplyden kan ændres via konfigurationsmenuen eller direkte via lynindstillingen.

Mulige indstillinger:

Slår biplyden TIL.

Slår biplyden FRA.

Slår biplyden TIL og udsendes ved rette vinkler.

Tilkobling af biplyden:

1. Rul frem til symbolet / /
2. Vælg "Biplyd TIL" med .
3. Bekræft valget med .

Frakobling af biplyden:

Samme procedure, men vælg .


Tilkobling af 90° biplyd for retvinklede afsætninger:

Samme procedure, men vælg .

Biplyden høres ved rette vinkler ($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ resp. $0, 100, 200, 300$ gon).

Eksempel:

Fra 95.0 til 99.5 gon (resp. fra 105.0 til 100.5 gon) høres en "Hurtig biplyd", fra 99.5 til 99.995 (resp. fra 100.5 til 100.005 gon) høres en "Kontinuerlig biplyd".



1 Ingen biplyd


2 Hurtig biplyd

3 Kontinuerlig biplyd

Indstilling af V-vinkel

"0"-justeringen af vertikalkredsen kan vælges enten i forhold til zenith eller horisonten.


1. Rul frem til symbolet $\uparrow\downarrow$ / $\downarrow\uparrow$
2. Vælg den ønskede option med \blacktriangleright




3. Bekræft valget med .

 Indstillingen gælder for alle vinkelenheder og kan kun ændres via konfigurationsmenuen.

V-vinkel "0" for horisont \downarrow :



V-vinkel "0" for zenith $\uparrow\downarrow$:




V-vinkler over horisonten vises som positive værdier. Under horisonten vises de som negative værdier. V-vinklen tager af eller til indtil en maks. værdi på 180° (200 gon).

V-vinklen tiltager fra 0° - 360° (0 - 400 gon).


Indstilling af displaykontrast

Læsbarheden på LCD-skærmen påvirkes af ydre forhold (temperatur, lysforhold) samt aflæsningsvinklen. Af disse årsager kan displaykontrasten tilpasses trinvist, indtil en optimal læsbarhed er nået.



Kontrastindstillingen kan ændres via konfigurationsmenuen eller direkte via lynindstillingen.

1. Rul frem til symbolot



2. Vælg indstilling med

3. Bekræft indstillingen med

Den aktuelle indstilling vises og den ønskede kontrast for displayet lagres.

Indstillingen af kontrasten foretages i fem trin:

Minimum



Kontrast 1/4



Kontrast 1/2



Kontrast 3/4



Maksimum



Displaykontrasten tilpasses straks under indstillingen.


Indstilling af vinkelenheder

Vinkelenhederne kan skiftes til enhver tid.

De aktuelle værdier omregnes i overensstemmelse med den valgte enhed.

Vinkelenhederne kan ændres via konfigurationsmenuen.

1. Rul frem til symbolet
360s / 360d / gon / mil .




2. Vælg den ønskede option med ►
3. Bekræft valget med **OK**.

Mulige indstillinger:


- 360s (Grad sexagesimal)
Vinkler fra:
0° til 359°59'59"




- gon
Vinkler fra:
0g til 399.999 gon




- 360d (Grad Dezimal)
Vinkler fra:
0° til 359.999°



- mil
Vinkler fra:
0 til 6399.99mil






100% svarer til en vinkel på 45°
(50 gon, 1600 mil).

%-værdien stiger meget kraftigt.
Derfor vises ved ca. 70° (80 gon)
"---%" i displayet.

Vist vinkelformat

Det viste vinkelformat kan vælges i tre trin (1, 5 eller 10) og kun ændres via konfigurationsmenuen.

1. Rul frem til symbolet 



2. Vælg den ønskede option med 

3. Bekræft valget med 



I de følgende eksempler er det altid optionen i *kursiv*, der vises.

Mulige indstillinger:

For 360°:


1	=>	0° 00' 01"
5	=>	0° 00' 05"
10	=>	0° 00' 10"

Der vises altid ".

For gon:

1	=>	0.001 gon
5	=>	0.005 gon
10	=>	0.010 gon

Der vises altid tre decimalpladser.



For 360°:




1	=>	0.001°
5	=>	0.005°
10	=>	0.010°

Der vises altid tre decimalpladser.

For mil:

1	=>	0.01 mil
5	=>	0.05 mil
10	=>	0.10 mil

Der vises altid to decimalpladser.



Til-/frakobling af kompensator


Kompensatoren vil normalt altid være aktiv.

Befinder instrumentet sig på et ustabilt underlag (f.eks. gyngende platform, skib, ...), **skal kompensatoren kobles fra.**

Det forhindrer, at kompensatoren konstant kommer ud af sit arbejdsmønster, giver fejlmeldinger og afbryder målingerne.

Kompensatorens arbejdsmønster ligger ved $5'24"$ ($\pm 0.1\text{gon}$). Denne nojagtighed kan let nås med den elektroniske libelle.

1. Rul frem til symbolot /



2. Vælg den ønskede option med .

3. Bekræft indstillingen med .

Mulige indstillinger:



Slår kompensatoren TIL.
Højdevinkler relaterer til zenit.



Slår kompensatoren FRA.
Højdevinkler relaterer til vertikalaksen.



Kompensatorindstillingen bibeholdes også efter at der er slukket for instrumentet.

Til-/frakobling af korrektion på den horisontale kollimationsfejl


T105/T110 kan automatisk indsætte en korrektion af den horisontale kollimationsfejl.

Denne indstilling kan kun ændres via konfigurationsmenuen.

Er optionen "Korrektion af horizontal kollimationsfejl" aktiv, udføres korrektionen (afhængig af højdevinklen) ved hver målt Hz-vinkel.

For almindelige arbejder forbliver korrektionen af den horisontale kollimationsfejl til.

1. Rul frem til symbolet  / 



2. Vælg den ønskede option med ►
3. Bekræft indstillingen med **OK**



Den horisontale kollimationsfejl elimineres gennem måling i begge kikkertpositioner.



Yderligere informationer vedrørende Hz-kollimation finder De i kapitlet "Bestemmelse af instrumentfejl".

Mulige indstillinger:

 Slår korrektionen af den horisontale kollimationsfejl TIL.

 Slår korrektionen af den horisontale kollimationsfejl FRA.

Følgende anvisninger gør det muligt for den person, der er ansvarlig for T105/T110 og brugeren i rette tid at forudse eventuelle farer ved brugen og undgå disse.

Den person, der er ansvarlig for instrumentet, skal sørge for, at alle brugere forstår disse anvisninger og overholder dem.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brugen af den elektroniske teodolit omfatter følgende anvendelsesområder:

- Måling af horisontal- og vertikalvinkler
- Visualisering af vertikalaksen (med laserloddet)

Ukorrekt brug

- Anvendelse af produktet uden instruktion
- Anvendelse uden for instrumentets normale anvendelsesområder
- Frakobling af sikkerhedssystemet
- Fjernelse af henvisnings- og advarselsskilte
- At åbne instrumentet ved hjælp af værktøj (skruetrækker etc.), såfremt det ikke er udtrykkeligt tilladt i bestemte situationer
- Ændring eller ombygning af instrumentet
- Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse
- Brug af tilbehør af andet fabrikat uden Leica Geosystems's udtrykkelige godkendelse
- At sigte direkte mod solen
- Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på målestedet (fx ved målinger på veje etc.)



ADVARSEL:

Ukorrekt anvendelse kan føre til personskader, fejfunktion og skader på ting. Den person, som er ansvarlig for instrumentet, skal informere brugeren om risici ved brugen af udstyret, og hvordan disse kan undgås. Den elektroniske teodolit må ikke tages i brug, før brugeren er blevet instrueret i den korrekte brug af instrumentet.

Omgivelser:

Egnet til brug i en atmosfære, hvor mennesker kan opholde sig permanent. Ikke egnet til brug i aggressive eller eksplasive omgivelser. Anvendelse i regnvejr er tilladt i begrænsede perioder.

Se kapitel "Tekniske data".

Ansvarsområde for producenten af det originale udstyr: Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (herefter i kort form Leica Geosystems):

Leica Geosystems er ansvarlig for at levere produktet i en fejlfri sikkerhedsteknisk tilstand, inklusive brugervejledning og originaltilbehør.

Ansvarsområde for producenten af tilbehør, der ikke er fremstillet af Leica Geosystems:

 Producenter af tilbehør til den elektroniske teodolit, som ikke er fremstillet af Leica, er ansvarlige for udvikling, tilpasning og kommunikation af sikkerhedskoncepter for deres produkter og disses virkning i kombination med Leica Geosystems-produktet.

Risici ved anvendelsen

Ansvarsområdet for den person, der er ansvarlig for instrumentet:



ADVARSEL:

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, er ansvarlig for at udstyret anvendes efter hensigten, for medarbejderens instruktion og brug af instrumentet og for udstyrets driftssikkerhed.

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, har følgende forpligtelser:

- Han skal forstå sikkerhedsinformationerne på produktet og instruktionerne i brugervejledningen.
- Han skal være bekendt med de lokale, erhvervsmæssige bestemmelser om forebyggelse af ulykker.
- Han skal underrette Leica Geosystems, så snart der optræder sikkerhedsfejl på udstyret.

Vigtigste risici ved anvendelsen



ADVARSEL:

Manglende eller ufuldstændig instruktion kan føre til fejlbetjening eller ukorrekt anvendelse. Derved kan der ske ulykker med alvorlige følger for personer, ting, økonomi og miljøet.

Modforholdsregler:

Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsanvisninger og anvisningerne givet af den person, der er ansvarlig for instrumentet.



ADVARSEL:

Det kan ødelægge batterierne at anvende en oplader, der ikke er anbefalet af Leica Geosystems. Dette kan resultere i brand eller eksplosioner.

Forholdsregler:

Brug kun opladere anbefalet af Leica Geosystems til opladning af batterierne.

Vigtigste risici ved anvendelsen, fortsat



UDVIS FORSIGTIGHED:

Pas på med fejlagtige målinger, hvis instrumentet er defekt eller har været tabt eller utsat for anden misbrug og ændringer.

Modforholdsregler:

Udfør periodiske kontrolmålinger samt de justeringer i marken, som er beskrevet i brugervejledningen. Disse skal især udføres efter at instrumentet har været utsat for meget store belastninger samt før og efter vigtige målinger.



FARE:

Når der arbejdes med prismestok og forlængerstykke i umiddelbar nærhed af elektriske anlæg (f.eks luftledninger, elektriske jernbaner, ...) er der akut livsfare på grund af et elektrisk stød.

Modforholdsregler:

Hold en tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand til elektriske anlæg. Hvis det er absolut nødvendigt at arbejde i sådanne anlæg, så skal de ansvarlige for anlægget eller myndighederne informeres før arbejdet påbegyndes og deres anvisninger skal følges.



ADVARSEL:

Ved opmålingsarbejde i tordenvejr er der fare for lynnedslag.

Modforholdsregler:

Udfør ikke opmålingsarbejde i tordenvejr.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Pas på, når De retter den elektroniske teodolit direkte mod solen. Sigttekikkerten fungerer som et forstørrelsesglas og kan beskadige Deres øjne.

Modforholdsregler:

Til observationer mod solen eller mod objekter, der blænder, skal der bruges specielt tilbehør, der er egnet til formålet.

Vigtigste risici ved anvendelsen, fortsat



ADVARSEL:

Når måleassistenten hjælper til med at følge eller afsætte punkter, kan der opstå ulykker, såfremt vedkommende ikke holder tilstrækkelig øje med omgivelserne (f.eks. forhindringer, trafik, grøfter).

Modforholdsregler:

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, skal instruere måleassistenten og brugeren om denne mulige farekilde.



ADVARSEL:

Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger hhv. markeringer ved opmåling kan føre til farlige situationer i trafikken, på byggepladser, ved industrianlæg osv.

Modforholdsregler:

Sørg altid for, at målestedet er sikret tilstrækkeligt. Overhold bestemmelser om forebyggelse af ulykker og færdselsloven i Deres land.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Når reflektorlampen har været tændt i længere tid eller ved høje omgivelsestemperaturer kan dens overfladetemperatur ved berøring nå smertegrænsen. Når halogenpæren skal skiftes ud, er der risiko for hudforbrændinger ved direkte berøring af halogenpæren uden forudgående afkøling.

Modforholdsregler:

Når reflektorlampen har været tændt i længere tid, skal der til den direkte berøring anvendes varmebeskyttelse (handsker, klud,...). Lad så vidt muligt halogenlampen køle af, inden pæren skiftes ud.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Hvis udstyret anvendes ukorrekt, kan det på grund af mekaniske påvirkninger (f.eks. fald, slag, osv.), og forkert brug af tilbehøret, blive beskadiget, og personer kan blive utsat for fare.

Modforholdsregler:

Sørg for ved opstillingen af instrumentet, at tilbehøret (f.eks. stativ, fodstykke, forbindelseskabler, ...) er korrekt, monteret, sikret og fastlåst i den korrekte position. Undgå, at udstyret udsættes for mekaniske påvirkninger. Instrumentet må aldrig stå løst på stativet. De skal derfor umiddelbart efter påsætningen af instrumentet spænde centralskruen resp. fjerne instrumentet fra stativet straks efter at De har løsnet centralskruen.

Vigtigste risici ved anvendelsen, fortsat



ADVARSEL:

- Ved ukorrekt bortskaffelse af udstyret kan der ske følgende:
- Ved forbrænding af plastikdele opstår der giftige gasser, som kan være sygdomsfremkaldende.
 - Hvis batterier beskadiges eller opvarmes kraftigt, kan de eksplodere og derved forårsage forgiftninger, forbrændinger, ætsninger eller miljøforurening.
 - Ved ukorrekt bortskaffelse giver De uberettigede personer mulighed for at anvende udstyret ukorrekt. Herved kan De og tredjemand komme alvorligt til skade og miljøet kan blive forurennet.
 - Silikoneolie, som lækker fra kompensatoren, kan beskadige de optiske og elektroniske dele.

Modforholdsregler:

Sørg for, at udstyret bortskaffes korrekt. Overhold herved miljøbestemmelserne i Deres land. Undgå til enhver tid, at uberettigede personer kan få adgang til udstyret.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Under transport eller bortskaffelse af opladede batterier kan der ved ukorrekte, mekaniske påvirkninger opstå brandfare.

Modforholdsregler:

Før transport eller bortskaffelse af udstyret, skal batteriet aflades (lad instrumentet køre i tracking-mode, indtil batteriet er afladet).

Laserklassifikation



UDVIS FORSIGTIGHED:

Lad kun produkterne reparere af et serviceværksted, som Leica har autoriseret.

Laserlod

Det integrerede laserlod frembringer en synlig laserstråle, som lyser ud gennem fodstykket.

DProduktet tilhører laserklasse 2 i henhold til:

- IEC 60825-1:1993 "Sikkerhed for laserprodukter"
- EN 60825-1:1994 + A11:1996 "Sikkerhed for laserprodukter"


Produktet tilhører laserklasse II i henhold til:

- FDA 21CFR Ch.I §1040: 1988 (US Department of Health and Human Service, Code of Federal Regulations)

Laserklasse 2 / II produkter:

Se ikke ind i laserstrålen og ret den ikke hen imod andre personer.

Skiltning



Laserlod, fortsat

Type: T... Art.No.:

Power: 12V/6V⎓, 1A max

Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg


Manufactured: 1998

Made in Switzerland S.No.:




This laser product complies with 21CFR 1040
as applicable.

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harm-
ful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including inter-
ference that may cause undesired operation.



T100Z54

Stråledivergens	0.16 x 0.6 mrad
Impulslængde	C.W.
Maks udgangseffekt	0.95 mW
Måleusikkerhed	±5%



Laserstråle
(synlig)

Stråleudgang for
laserstråle (synlig)

T100Z56

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Med begrebet „elektromagnetisk tolerance“ betegner vi den elektroniske teodolits evne til at fungere korrekt i et område med elektromagnetisk stråling og statisk elektricitet uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter.



ADVARSEL:

Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andre instrumenter.

Selv om de elektroniske teodolitter opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andre instrumenter.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Der er mulighed for forstyrrelse af andre apparater, når De anvender elektroniske teodolitter i kombination med eksterne aggregater (f.eks. PC, radiokommunikationsudstyr,...).

Modforholdsregler:

Brug kun udstyr og tilbehør, der er anbefalet af Leica Geosystems. De opfylder i kombination med elektroniske teodolitter de strenge krav i de gældende direktiver og normer. Ved anvendelse af computere og radiokommunikationsudstyr skal De være opmærksom på de producentspecifikke angivelser vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Forstyrrelser forårsaget af elektromagnetisk stråling kan resultere i, at tolerancegrænserne for målinger overskrides.

Selv om de elektroniske teodolitter opfylder de strenge krav og retningslinier, der gælder på dette område, kan Leica ikke helt udelukke den mulighed, at meget intens elektromagnetisk stråling kan forstyrre de elektroniske teodolitter, f.eks. stråling i umiddelbar nærhed af radiosendere, bærbare radioer, dieselgeneratorer osv. Ved målinger under disse betingelser skal måleresultaterne kontrolleres med henblik på troværdighed.

FCC-anvisning (gældende i USA)



ADVARSEL:

Dette apparat har ved forsøg overholdt de grænseværdier, som er fastsat i afsnit 15 i FCC-bestemmelserne for digitale apparater i klasse B. Disse grænseværdier sikrer en tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrende udstrålninger ved installation i boligområder. Apparater af denne art producerer og bruger højfrekvenser og kan også udstråle disse. De kan derfor forårsage forstyrrelser i modtagelsen af radiosignaler, hvis de ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Det kan ikke garanteres, at der ved bestemte installationer alligevel kan opstå forstyrrelser.

Hvis dette apparat forårsager forstyrrelser i modtagelsen af radio- eller tvsignaler, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde apparatet, har brugeren pligt til at afhjælpe forstyrrelserne ved hjælp af følgende forholdsregler:

- ret modtageantennen igen eller flyt den.
- forøg afstanden mellem instrument og modtager.
- tilslut instrumentet til stikket i en strømkreds, som er en anden end modtagerens.
- få hjælp af Deres forhandler eller af en erfaren radio- og tvtekniker.




ADVARSEL:

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er blevet tilladt af Leica Geosystems, kan indskrænke brugerens rettigheder til at tage apparatet i brug.

Produktpåskrift:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

*This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*



Vedligeholdelse og opbevaring



Transport

Til transport og forsendelse af Deres udstyr skal De altid bruge den originale emballage fra Leica Geosystems (transportkuffert og forsendelseskasse).



Efter længere tids opbevaring eller transport bør De altid sørge for at kontrollere de justeringer af instrumentet, der er angivet i denne brugervejledning, inden De efter tager instrumentet i brug.

I marken




Når instrumentet transporteres **i marken**, skal De altid sørge for:


- at instrumentet enten bæres i den originale kuffert,

- eller at stativet bæres med spredte ben over Deres skulder, således at det monterede instrument holdes lodret.


I bilen



Med fragt



Opbevaring



Instrumentet må aldrig transporteres løst i bilen.

Instrumentet kan blive beskadiget på grund af slag og vibrationer. Det skal derfor transporteres i kufferten og sikres godt.


Brug til transport med **tog**, **fly** eller **skib** altid den originale emballage fra Leica Geosystems (transportkuffert og emballagtekasse) eller tilsvarende emballage.

Emballagen sikrer instrumentet mod stød og vibrationer.


 Vær opmærksom på maksimum for **opbevaringstemperaturen**, når udstyret opbevares i bilen, specielt om sommeren.

Brug også transportkufferten ved opbevaring i bygninger. Skal helst opbevares et sikkert sted.

Rengøring



T100Z86



T100Z87

Hvis udstyret bliver vådt, skal det pakkes ud. Tør instrument, kuffert, skumdele og tilbehør af (maks. 40 °C/ 108°F) og gør dem rene. Udstyret må først pakkes ned i kufferten igen, når det er helt tørt.

Husk altid at lukke transportkufferten under arbejdet i marken.


Objektiv, okular og prismaer:

- Pust støv af linser og prismaer
- Rør aldrig ved glasset med fingrene
- Anvend kun en ren og blød klud til rengøring. Hvis nødvendigt fugtes kluden med rent sprit.

Der må ikke anvendes andre væsker til rengøringen, da disse kan skade instrumentet.

Kontrol og justering


Stativ



Forbindelserne mellem metal og træ skal altid være faste og stramme.

- Stram unbracoskruerne (2) let.
- Stram leddene på stativhovedet (1) netop så meget, at stativets ben ikke klapper sammen, når det løftes op fra jorden.


Dåselibelle



Instrumentet horisonteres på forhånd nøjagtigt med den elektroniske libelle. Dåselibellen justeres med indstillingsskruerne med den medfølgende unbraconøgle.

Efter justeringen må ingen af skruerne være løse.

Dåselibelle på fodstykket



Justér instrumentet og tag det derefter ud af fodstykket. Hvis libellen ikke spiller ind, kan man justere den på de to krydshulskruer ved hjælp af justeringsstiften.

Justeringskruens omdrejninger:

- mod venstre: libellen flyder hen mod skruen
- mod højre: libellen flyder væk fra skruen.

Efter justeringen må ingen af skruerne være løse.

Laserlod


Laserloddet er integreret i instrumentets vertikalakse. Under normale omstændigheder er det ikke nødvendigt at justere laserloddet.

Skulle det på grund af ydre påvirkninger alligevel blive nødvendigt at justere laserloddet, skal justeringen foretages på et Leica Geosystems-serviceværksted.

Kontrol ved at dreje instrumentet 360°:

1. Stil instrumentet på stativet [ca. 1.5 m over jorden] og sæt udgangsretning på instrumentet
2. Tænd for laserloddet og markér midten af det røde punkt.
3. Drej langsomt instrumentet 360° og følg samtidig det røde laserpunkt.

Kontrolen af laserloddet skal udføres på en lys, jævn og horizontal overflade (f.eks. et ark papir).




Hvis laserpunktet laver en tydelig cirkulær bevægelse eller hvis laserpunktets centrum bevæger sig mere end 3 mm væk fra det først markerede punkt, kan en justering evt. være nødvendig. Kontakt Deres nærmeste Leica Geosystems-serviceværksted.

Laserpunktets størrelse kan variere alt efter lysstyrke og overflade. Ved en afstand på 1.5 m kan man regne med en diameter på gennemsnitlig 2.5 mm.

Laserpunktcentrets maksimale rotationsdiameter bør ved en afstand på 1.5 m ikke overskride 3 mm.

Trådkors


Kontrol ved at dreje stregkorspladen



T100250


1. Sigt mod et vilkårligt punkt A i midten af trådkorset.
2. Drej kikkerten med vertikalfinskruen op til kanten af synsfeltet (punkt A1).
3. Når punkt A bevæger sig langs vertikalstregen, skal der ikke udføres yderligere justeringer.

Justering




T100251

1. Hvis punkt A ikke bevæger sig langs vertikalstregen, skal De fjerne beskyttelsesringen til justeringsskruerne på okularet
2. Alle fire justeringsskruer løsnes symmetrisk ved hjælp af det medfølgende værktøj. Drej så stregpladen rundt om midtpunktet, indtil vertikalstregen kommer til at dække punkt A1.



T100252

3. Spænd derefter justeringsskruerne jævnt og gentag kontrollen, indtil justeringen er korrekt.



1) Ladeaggregat (EU, US, UK, AU, JP)

2) Batteri GEB111
(Art.nr. 667318)

3) Batteri GEB121
(Art.nr. 667123)

4) Batteriadapter GAD39
(Art.nr. 712156)

5) Fodstykke, aftagelig GDF101
(Art.nr. 714793)

6) Zenitokular GFZ2
(Art.nr. 721966)


7) Brochure:
Surveying made easy
(fås på engelsk (Art. nr. 722510)
og tysk (Art. nr. 722383))

8) Instrumenthøjdemåler GHM007
(Art.nr. 667718)
Afstandsholder GHT196
(Art.nr. 722045)

T100249

Fejlmeldinger og advarsler

Kompensator udenfor arbejdsområdet




Denne advarsel vises så snart kompensatoren befinner sig uden for sit arbejdsområde.

Visningen forsvinder, når brugeren:

- horisonterer instrumentet
- afbryder kompensatoren.

Mens denne advarsel vises er kun og aktive.


Batteri tomt



Denne advarsel vises, så snart batteriet er tomt og vises i ca. 10 sekunder.

Skift batteriet ud og fortsæt målingerne.

Systemfejl




Denne fejmelding vises, såfremt der forekommer en alvorlig systemfejl. Denne fejl kan kun afhjælpes i et Leica Geosystems serviceværksted.

Kontakt venligst nærmeste Leica Geosystems serviceafdeling.

Fejlmeldinger og advarsler, fortsat

Hz-kollimation (c)



Denne fejlmelding vises, hvis den nye korrektion ved justering af Hz-kollimationen overskridt grænseværdien (± 0.1 gon).




Funktionen afbrydes, den gamle værdi for "c" bibeholdes, der springes tilbage til målemenuen.



Mens denne melding vises er kun og -OFF- aktive.

V-indeks (i)



Denne fejlmelding vises, hvis den nye værdi overskridt grænseværdien (± 0.1 gon).




Funktionen afbrydes, den gamle værdi for "i" bibeholdes, der springes tilbage til målemenuen.



Mens denne melding vises, er kun og -OFF- aktive.

Temperatur



Denne fejlmelding vises, når omgivelsestemperaturen ligger udenfor specifikationen (-20°C til +50°C; -4°F til +122°F).

Instrumentet slukkes automatisk (sikkerhedsfunktion!).

Tekniske data

Kikkert:

- Kan slås igennem
- Retvendt billede
- Objektivdiameter 40 mm
(1.57 in)
- Korteste fokuseringsafstand 1.6 m
(5.2 ft)
- Synsfelt 1°21'
23.6 m/km
(124.6 ft/ml)
- Forstørrelse 30x

Vinkelmåling:

- Absolut, kontinuerlig
- Vinkelenheder, der kan vælges:
360° sexagesimal,
400gon,
360° decimal,
6400 mil
- Standardafvigelse
(iht. ISO 17123-3)
T105 5" (1.5 mgon)
T110 10" (3.0 mgon)
- Displayopløsning
360s 1"
gon 0.001 gon
360d 0.001°
mil 0.01 mil

Dåselibelle:

- Libellefølsomhed: 6' / 2 mm

Laserlod:

- I alhidade, drejer med instrumentet
- Nøjagtighed: maks. rotations-ø for laserpunktet: 3mm/1.5m
- Laserstrålens diameter:
2.5mm / 1.5m

Kompensator:

- Oliekompensator
- Arbejdsområde:
V-vinkel komp. ±4' (± 0.07 gon)

Tekniske data, fortsat

Tastatur:

- Hældningsvinkel: 70°
- Længde/bredde: 110x75 mm
- Antal taster: 7

Display:

- Med belysning
- LCD display: 144x64 pixel
- Med opvarmning (temp. < -5°C)

Fodstykke:

- Aftagelig fodstykke GDF101
Gevind-ø: 5/8"
(DIN 18720 / BS 84)
- Forskydeligt fodstykke GUS75
Gevind-ø: M35x2
(DIN 13)
med adapter 5/8"

Automatiske korrektioner:

- Hz-kollimationsfejl
- V-indeks

Dimensioner:

- Instrument:
Højde (inkl. forskydeligt fodstykke og bærehåndtag):
 - med fodstykke GDF111 360 mm ± 5 mm
 - med forskydeligt fodstykke 357 mm ± 5 mm
- Bredde: 151 mm
- Længde: 203 mm
- Vægt inklusive batteri GEB111 og fodstykke:
 - med fodstykke GDF111 4.46 kg
 - med forskydeligt fodstykke 4.68 kg
- uden batteri og fodstykke: 3.69 kg
- Kuffert: 468x254x355mm (LxBxH)

Kipaksehøjde:

- Uden fodstykke 195.7 mm
- Med fodstykke GDF111 240 mm ± 5 mm
- Med forskydeligt fodstykke 237 mm ± 5 mm

Strømforsyning:

- Batteri GEB111: NiMh (0% cadmium)
Spænding: 6V, 1800 mAh
Måletid: 10h
- Batteri GEB111: NiMh (0% cadmium)
Spænding: 6V, 3600 mAh
Måletid: 20h
- Batteriadapter GAD39:
6 x LR6/AA/AM3, 1.5V,
kun alkaline-batterier

Temperaturområde:

- Opbevaring: -40°C til +70°C
-40°F til +158°F
- Drifttemperatur: -20°C til +50°C
-4°F til +122°F

A	Advarsler	57	G	GEB111	13
B	Batteri GEB111	12, 56		GEB121	13
	Batteri GEB121	56		Grov horisontering	17
	Batteriadapter GAD39	13, 56	H	Horisontal kollimationfejl	9, 27
	Batterier	13		Horisontalkreds	8
	Begrænsninger for anvendelsen	40		Horisontalvinkel	8
C	Centrering	17		Hz0	8
D	Decimalpladser	36	I	Instrumentfejl	27, 38
	Displaybelysningen	10		Isættelse af batteri	14
	Displaytaster	11	J	Justering	53
	Displayvarmen	10		Justeringsstifter	12
	Distancestreger	26	K	Kikkertpositioner	38
	Dobbeltbelægning	10		Kipakse	8
E	Elektroniske libelle	10, 19		Kollimationsakse	8
F	Fejlmeldinger	57		Kollimationfejl	38
	Funktionstaster	10, 11		Kombitast	10
				Kompensator	9, 37
				Kontrastindstillingen	33
				Kontrol	53

Indeks, fortsat

L	Laserintensitet	18	T	Tastatur	10
	Laserlod	10, 17, 54		Tastkombinationer	10
	Libelle	19, 53		Tekniske data	59
	Lodlinie	9		Temperatur	58
	Lynindstillingen	10		Tilbehør	56
M	Måleområdet	57	U	Udskiftning af batteri	14
	Mod højre	21		Unbraconøgle	12
	Mod venstre	21	V	V-index	27
O	On-/off-taster	10		V-vinkelvisning	21
	Opbevaringstemperaturen	51		Vedligeholdelse	50
P	Positionering	19		Vertikal indeksfejl	9, 27
R	Risici ved anvendelsen	41		Vertikalakse	8
S	Sikkerhedsanvisninger	41		Vertikalakse-skævhed	9
	Skærmkontrast	33		Vertikalkreds	8
	Stativhovedet	53		Vertikalvinkel	8, 21
	Stregplade	9		Vinkelformat	36
	Systemfejl	57		Vinkeltaster	10
			Z	Zenit	9
				Zenitokular GFZ2	56

I overensstemmelse med SQS certifikat, ISO standard 9001/ EN standard 29001 råder Leica Geosystems AG Heerbrugg over et kvalitets-system (ISO 9001), som opfylder den internationale standard for kvalitetsmanagement (ISO 14001) og kvalitets-systemer.



*Total Quality Management - Vores
bestræbelser på den totale kundetilfredshed*

*Yderligere information om TQM programmet kan
fås hos Deres lokale Leica Geosystems
forhandler.*

710410-1.3.0da

Trykt i Schweiz - Copyright Leica Geosystems
AG, Heerbrugg, Schweiz 2004
Oversat fra originalen (710404-1.3.0de)



Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
Phone +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 73
www.leica-geosystems.com