



# Leica Lino

## L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3



- when it has to be **right**

**leica**  
*Geosystems*

# Korisnički priručnik

Inačica 757665i

Hrvatski

Zahvaljujemo Vam na kupnji Leica Lino.



Sigurnosne upute nalaze se iza poglavlja o načinu rada s uređajem. Prije početka rada s instrumentom pažljivo pročitajte korisnički priručnik, a posebice sigurnosne upute.

## Sadržaj

Pokretanje .....	1
Rad .....	3
Tehnički podaci .....	12
Sigurnosni naputci .....	13

## Pokretanje


### Umetanje i zamjena baterija

Pomaknite gumb za zatvaranje prema naprijed kako bi otključali odijeljak za baterije. Otvorite poklopac odijeljka za baterije i umetnите baterije, pazeći na ispravni položaj polova. Pritisnite potom poklopac odijeljka za baterije nadolje dok se ne ukopča.

Kada je napon baterije prenizak na zaslonu se osvjetljuje simbol baterije ⑨. Zamjenite što prije baterije.

- Umetnute baterije pazeći na ispravan položaj polova.


- Koristite samo alkalne ili baterije koje se mogu ponovno puniti.
- Uklonite baterije ukoliko uređaj ne koristite dulje vremena (kako bi se spriječila korozija).



hr

## Punjene / prvo korištenje

- Baterija se mora napuniti prije prvog korištenja jer je isporučena s najnižom mogućom razinom energije.
- Dozvoljeni raspon temperature za punjenje je između 0°C i +40°C/+32°F i +104°F. Za optimalno punjenje preporučujemo punjenje baterija na niskim ambijentalnim temperaturama od +10°C do +20°C/ +50°F do +68°F ako je to moguće.
- Uobičajeno je da se baterija zagrije tijekom punjenja.



① Punjač baterija

## Pohranjivanje L360 NiMH baterija

- Uvjerite se da je proizvod pohranjen u suhom okruženju s rasponom temperature od 0°C do +20°C / 32°F do 68°F kako bi se smanjila stopa pražnjenja baterije.
- Napunite baterije prije dužeg skladištenja.
- Na preporučenom rasponu temperature skladištenja, baterije se mogu pohraniti do 6 mjeseci, nakon čega bi ih trebalo u potpunosti napuniti.
- Nakon dužih perioda skladištenja, molimo napunite baterije prije uporabe.



# Rad

## Tipkovnica i upravljački elementi

- ① LASER tipka
- ② Tipka za PULSNI/ŠTEDNI NAČIN RADA
- ③ Prekidač za zaključavanje

## Zaslon

- ④ Laserska vizirna nit
- ⑤ Horizontalna laserska linija
- ⑥ Vertikalna laserska linija
- ⑦ Zaključano
- ⑧ Puls/Mod čuvanja energije UKLJUČEN
- ⑨ Prenizak napon baterije
- ⑩ Točka sjedišta mjerena i vizirne niti
- ⑪ Točka mjerena
- ⑫ Laser isključen



## Uključivanje i isključivanje

Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2:

- Uključeno:** Kratko pritisnuti tipku LASER ①.
- Isključeno:** Držati pritisnutom tipku LASER ①.

Lino P3 i Lino P5:

- Uključeno:** Pomaknite prekidač ③ na desno.
- Isključeno:** Pomaknite prekidač ③ na lijevo.

## Funkcije lasera

Pritisikanjem tipke LASER ① aktiviraju se sljedeće funkcije:

Akcija	L360	L360	L2P5	L2P5	L2	L2+	L2G+	P3	P5
	nije u zaključanom modu	u zaključanom modu	nije u zaključanom modu	u zaključanom modu					
1 x	horizontalno i vertikalno	samo horizontalno	horizontalno i vertikalno	samo horizontalno	horizontalno i vertikalno	horizontalno i vertikalno	horizontalno i vertikalno	sve 3 točke	sve 5 točki
2 x	samo horizontalno	samo vertikalno	sve linije i točke	samo vertikalno	samo horizontalno	samo horizontalno	samo horizontalno	samo vodovodne točke	samo vodovodne točke
3 x	samo vertikalno	opet kao 1x	sve točke	opet kao 1x	samo vertikalno	samo vertikalno	samo vertikalno	opet kao 1x	točka mjerena i lijevo/desno
4 x	opet kao 1x	-	samo točka mjerena	-	opet kao 1x	opet kao 1x	opet kao 1x	-	opet kao 1x
5 x	-	-	opet kao 1x	-	-	-	-	-	-

## Samo-poravnavanje i funkcije zaključavanja

Instrument se automatski poravnava ovisno o zadanom rasponu stupnjeva (pogledajte "Tehnički podaci"). Pritisnite prekidač za zaključavanje ③ kako bi premjestili ili nagnuli instrument izvan dometa samo-poravnjanja. Kada je zaključan, klatno je fiksirano i funkcija samo-poravnjavanja je deaktivirana.

## Puls/Mod čuvanja energije

(samo Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2)








Instrument je opremljen sa modom čuvanja energije. Ukoliko dobra vidljivost laserske zrake nije potrebna, i želite uštedjeti energiju, možete isključiti mod pulsa pritiskanjem tipke ② Puls/mod čuvanja energije.

Da bi prepoznali laserske linije na većim udaljenostima ( $> 15$  m) ili u nepogodnim svjetlosnim uvjetima, može se koristiti laserski detektor. Detektor može locirati lasersku zraku u pulsirajućem modu, čak i na većim udaljenostima. (Laserski detektor potražite u dodatnoj opremi)

 Proizvod L2G+ kontinuirano radi u pulsirajućem načinu rada zbog optimiziranja vijeka trajanja baterije i vidljivosti, a kao posljedica toga L2G+ nema gumb za pulsiranje/uštedu energije.

hr

## Područja primjene




## Kako koristiti držače za zidove:

L360

L2

L2P5, L2+, L2G+

P3, P5




hr

## Provjera točnosti Leica Lino

☞ Provjerite točnost vaše Leica Lino redovno, osobito prije važnijih zadataka mjerena.

### Provjera točnosti poravnjanja




Namjestite instrument na tronožac na pola puta između dva zida (A+B) koji su cca. udaljeni 5 m.

Stavite prekidač za zaključavanje ③ na poziciju "Otključano" ( ).

Usmjerite instrument prema zidu A i uključite instrument. Aktivirajte horizontalnu lasersku liniju, ili lasersku točku i označite mjesto linije ili točke na zidu A (-> A1).

Zarotirajte instrument za 180° i označite horizontalnu lasersku liniju ili točku na isti način i na zidu B (-> B1).


hr



Postavite zatim instrument na istoj visini što bliže zidu A i ponovno označite horizontalnu lasersku liniju ili točku na zidu A (-> A2). Zarotirajte instrument za 180° ponovo i označite laser na zidu B (-> B2). Izmjerite udaljenosti između označenih točaka A1-A2 i B1-B2. Izračunajte razliku dvaju mjerena. Ukoliko razlika ne premašuje 2 mm, onda je Leica Lino u okviru tolerancije.  
 $| (A1 - A2) - (B1 - B2) | \leq 2 \text{ mm}$

## Provjera točnosti horizontalne linije

(samo Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2)




Stavite prekidač za zaključavanje ③ na poziciju "Otključano" (  ).

Postavite instrument na udaljenost od oko 5 m od zida. Usmjerite instrument prema zidu i uključite laser tipkom LASER ①. Aktivirajte lasersku liniju sa tipkom LASER ① i označite točku sjecišta zraka na zidu.

Nagnite instrument udesno pa uljevo. Provjerite vertikalno odstupanje horizontalne linije od označene točke. Ukoliko razlika ne premašuje 3 mm, onda je Leica Lino u okviru tolerancije.

## Provjera točnosti vertikalne linije

(samo Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2)



Stavite prekidač za zaključavanje ③ na poziciju "Otključano" (  ).

Kao smjernicu, koristite visak i pričvrstite ga što je bliže moguće na cca. 3 m visok zid.

Postavite instrument na udaljenosti od cca. 1,5 m od zida na visini od cca. 1,5 m. Usmjerite instrument prema zidu i uključite ga s tipkom LASER ①. Aktivirajte lasersku liniju sa tipkom LASER ①. Zakrenite instrument i uskladite ga poravnavanjem sa donjom mjernom linijom. Sada očitajte maksimalnu razliku između laserske linije i linije mjerjenja. Ukoliko razlika ne premašuje 3 mm, onda je Leica Lino u okviru tolerancije.


hr

## Provjeravanje točnosti vertikalnog mjerjenja:


(samo Lino P3, Lino P5 i Lino L2P5)

Stavite prekidač za zaključavanje ③ na poziciju "Otključano" (  ).

## Provjeravanje gornje točke mjerena:



## Provjera donje točke mjerena:



hr

Namjestite laser na tronožac ili zidne držače blizu točke A1 na minimalnoj udaljenosti od 1,5 m od točke B1. Horizontalni laser je poravnat u smjeru 1. Označite laserske točke A1 i B1 sa pribadačom.

Zaokrenite instrument za 180° tako da pokazuje iz suprotnog smjera 2 prema smjeru 1. Namjestite instrument tako da laserska zraka pogda točno točku A1. Ukoliko točka B2 nije više od 2 mm udaljena od točke B1, onda je Leica Lino u okviru tolerancije.

Ukoliko je vaša Leica Lino izvan specificirane tolerancije, kontaktirajte molimo vas, autoriziranu trgovinu ili Leica Geosystems.

## Napomene na zaslonu

### Raspon temperatura ispod ili iznad dopuštenog:

Laser se isključuje, i svi simboli treptaju.

### Izvan dometa samo-poravnjanja:

Laser se isključuje i simbol odabranog indikatora funkcije svjetla počinje treptati (kod L2), ili će linija ili točka početi treptati, a simbol odabranog indikatora funkcije svjetla počinje treptati (kod P3, P5, L2+, L2G+ i L2P5).

### Visak zaključan:

(samo Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2)

Laserska zraka nije poravnana, i simbol za zaključavanje ⑦ počinje svijetliti.

## Održavanje i savjeti pri djelovanju

Ne uranjajte instrument u vodu. Prljavštinu očistite s vlažnom, mekanom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje i otapala. Postupajte s ovim instrumentom s istom pažnjom s kojom bi postupali sa dalekozorom ili kamerom.

Ispuštanje ili nasilna trešnja instrumenta ga može oštetiti. Prije svakog korištenja provjerite instrument radi oštećenja. Provjeravajte redovno točnost poravnавanja instrumenta.

## Prijenos

Da bi sigurno transportirali instrument, postavite prekidač za zaključavanje ③ na poziciju "Zaključano" (  ).

## Jamstvo

### Doživotno jamstvo proizvođača

Jamstvo za cijelo vrijeme korištenja proizvoda prema Leica Geosystems Međunarodnom ograničenom jamstvu. Besplatne popravke ili zamjene za sve proizvode koji su pretrpjeli oštećenja kao posljedica grešaka u materijalu ili proizvodnji, tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda.

### 3 godine bez ikakvih troškova

Zajamčena usluga ako proizvod postane neispravan i servisne usluge pod normalnim uvjetima korištenja, kako je opisano u korisničkom priručniku, bez dodatne naknade.

Za biste iskoristili razdoblje od „3 godine bez ikakvih troškova“, proizvod mora biti registriran na [www.leica-geosystems.com/registration](http://www.leica-geosystems.com/registration) unutar 8 tjedana od datuma kupnje. Ako proizvod ne bude registriran, primjenit će se razdoblje od „2 godine bez ikakvih troškova“.

hr

## Tehnički podaci

	L360	L2P5	L2	L2+	L2G+	P3	P5
Raspon				do 30 m*			
Doseg sa detektorom		do 60 m				-	
Točnost poravnjanja na 5 m	± 1.5 mm	± 1 mm			± 1.5 mm		
Domet samo-poravnjanja	3.5 ° ± 0.5°			4 ° ± 0.5°			
Točnost mjerne točke na 5 m	-	± 1.5 mm		-		± 1.5 mm	
Točnost horizontalne linije na 5 m		± 1.5 mm				-	
Vertikalna točnost na 3 m dugoj liniji		± 0.75 mm		± 1.5 mm		-	
Širenje zrake	360° (horizontalno)	<180°	<120°	<180°		-	
Broj laserskih točki	-	4		-		3	5
Broj laserskih linija		2				-	
Smjer zrake	vertikalno, horizontalno	vertikalno, hor- izontalno, gore, dolje, lijevo, desno	vertikalno, horizontalno			gore, dolje, naprijed	gore, dolje, naprijed, lijevo, desno
Vrsta lasera		635 nm, laserska klasa 2		515-520 nm, laserska klasa 2		635 nm, laserska klasa 2	
Baterije	Paket baterija NiMH (ponovno punjiva)	Tip AA 4 x 1.5 V	Tip AA 3 x 1.5 V	Tip AA 4 x 1.5 V		Tip AA 3 x 1.5 V	
Klase zaštite prskajuća voda/pršina	IP 65			IP 54			
Radna temperatura		-10 °C do 40 °C		0 °C do 40 °C		-10 °C do 40 °C	
Temperatura pohrane			-25 °C do 70 °C				
Dimenzije (V x Š x T)	131.7 x 145 x 96.2 mm	117.8 x 130.7 x 75.4 mm	96 x 91 x 54 mm	17.8 x 130.7 x 75.4 mm		99.1 x 108.1 x 59.3 mm	
Težina bez baterija	1009 g (s baterijama)	370 g	321 g	370 g	370 g	310 g	320 g
Navoj tronošca			1/4"				
Raspon vlažnosti		maksimalna relativna vlažnost od 80 % na temperaturama do 31 °C linearno se smanjuje na relativnu vlažnost od 50 % na 40 °C					
Visina			< 3500 m				
Predviđeni okoliš			Prvenstveno unutarnja uporaba				

\* ovisno o svjetlosnim uvjetima

Pridržano je pravo izmijene ilustracija, opisa i tehničkih značajki.

## Paket baterija NiMH L360 (ponovno punjiva, br. dijela 790532)

Ulagana voltaga	7.5 V
Ulagana struja	1 A
Vrijeme punjenja	7 h

### Sigurnosni naputci

Osoba odgovorna za instrument mora se pobrinuti da svi korisnici razumiju i pridržavaju se ovih uputa.

### Korišteni simboli

Simboli koji se koriste u sigurnosnim naputcima imaju sljedeće značenje

#### UPOZORENJE:

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju ili nepredviđeni način uporabe koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili ozbiljnim povredama.

#### OPREZ:

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju ili nepredviđeni način uporabe, koji ako se ne izbjegne, može rezultirati lakinim povredama i/ili priličnim materijalnim, finansijskim i ekološkim štetama.

 Važna poglavља kojih se morate pridržavati u praksi budući da omogućavaju uporabu proizvoda na tehnički ispravan i učinkovit način.

### Dozvoljena uporaba

- Projekcija horizontalnih i vertikalnih laserskih linija i laserskih točki

### Nedozvoljena uporaba

- Uporaba instrumenta bez čitanja uputa
- Uporaba izvan postavljenih granica
- Isključivanje sigurnosnih sustava i uklanjanje naljepnica s objašnjениma i upozorenjima na opasnost
- Otvaranje opreme alatima (odvijačima i sl.), bez izričite dozvole za pojedine slučajevе
- Izvođenje preinaka ili konverzija na proizvodу
- Namjerno zasljepljivanje trećih osoba; također u mraku
- Neprimjerene sigurnosne mјere na mјestu koje se premjerava.

### Ograničenja uporabe

 Pogledajte odjeljak "Tehnički podaci".

Leica Lino je dizajnirana za korištenje u trajno ljudima nastanjениm područjima. Ne koristiti proizvod u područjima s opasnošću od eksplozije ili agresivnim okolinama.

### Područja odgovornosti

Odgovornost proizvođača izvorne opreme Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (skraćeno Leica Geosystems):

hr

Leica Geosystems odgovorna je za dobavu proizvoda, uključujući korisnički priručnik, u potpuno sigurnom stanju.

**Leica Geosystems nije odgovorna za opremu trećih osoba.**

**Odgovornosti osobe zadužene za ovaj instrument:**

Osoba zadužena za instrument ima sljedeće odgovornosti:

- razumjeti sigurnosne naputke na proizvodu i upute iz korisničkog priručnika.
- biti upoznata s lokalnim sigurnosnim propisima koji se odnose na sprječavanje nesreća.

## Opasnosti tijekom uporabe

### OPREZ:

Ako je instrument pokvaren ili ako je pao ili ako se neispravno koristio ili je promijenjen, pripazite kako mjerena ne bi bila neispravna.

 Provedite povremena porbna mjerena.  
Posebice nakon što je instrumet bio podvrgnut neuobičajenoj uporabi te prije, tijekom i nakon važnih mjerena.  
Pogledati odjeljak "Provjera točnosti Leica Lino".

### UPOZORENJE:

Prazne baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Brinite o okolišu i odnesite ih na sakupljačka mjesta predviđena nacionalnim i lokalnim odredbama.



Proizvod ne odlažite zajedno s komunalnim otpadom.

Disponirajte proizvod prikladno i prema vrijedećim nacionalnim odredbama vaše zemlje.

Uvijek sprječite pristup proizvodu od strane neovlaštenih osoba.

Informacije o rukovanju određenim proizvodima i njihovu zbrinjavanju potražite na početnoj web-stranici Leica Geosystems <http://www.leica-geosystems.com/treatment> ili ih možete zatražiti od dobavljača tvrtke Leica Geosystems.

### UPOZORENJE:

Korištenje punjača baterije koji nije preporučen od strane tvrtke Leica Geosystems može uništiti baterije. To može uzrokovati vatru ili eksplozije.

### Oprez:

Za punjenje baterija koristite samo punjače koje preporučuje Leica Geosystems.


## Elektromagnetska sukladnost (EMC)

### UPOZORENJE:

Leica Lino odgовара најstrožim zahtjevima trenutnih standarda i odredbi. Međutim, mogućnost stvaranja smetnji u drugim uređajima ne može se potpuno isključiti.

## Klasifikacija lasera

Leica Lino proizvodi vidljive laserske zrake, koje se emitiraju iz instrumenta:



To je laser klase 2 u skladu sa:

- IEC60825-1 : 2007 "Sigurnost zračenja laserskih proizvoda"
- Lino L2G+ : IEC 60825-1:2014

### Laserski proizvodi klase 2:

Ne gledajte u lasersku zraku, i ne usmjeravajte ju direktno prema drugim osobama nepotrebno. Zaštita oka postiže se normalnim reagiranjem, uključujući refleksno treptanje.



### UPOZORENJE:

Izravno gledanje u zraku pomoću optičkih pomagala (npr. dvogled, teleskop) može biti opasno.



### OPREZ:


Gledanje u lasersku zraku može biti opasno za oči.

# Naljepnice


L2P5




L2



L2+



L2G+



P3/P5




L360



hr

## Mjesto naljepnice:

L360



S/N: xxx  
Manufactured: xxxx

L2



L2P5, L2+, L2G+



P5



P3



hr

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švicarska certificirana je kao opremljena kvalitetnim sustavom koji zadovoljava Međunarodne standarde upravljanja kvalitetom i kvalitetnih sustava (ISO standard 9001) i Sustave upravljanja okolišom (ISO standard 14001).

Autorska prava Leica Geosystems AG, Heerbrugg,  
Švicarska 2014  
Prijevod izvornog teksta (757665i EN)

Leica Geosystems AG  
CH-9435 Heerbrugg  
(Switzerland)  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**leica**  
*Geosystems*